

# Monitoraggio geodetico versante insabile Mergoscia



Periodo 2023 - oggi  
Ingegnere Baumer SA, geologi consulenti

Committente Privato

## PRESTAZIONI

Rete punti fissi  
Monitoraggio geodetico

## DESCRIZIONE

La zona oggetto del monitoraggio é conosciuta già da diversi anni a causa di diversi eventi di grandi dimensioni. Già del 1941, a seguito di un evento franoso, circa 80 della strada cantonale sono stati distrutti. Negli anni si sono susseguiti diversi eventi di piccola o media intensità. A seguito di queste instabilità, si é deciso di installare un monitoraggio geodetico che permette di analizzare meglio l'evolversi della situazione. Sono stati installati una decina di punti di controllo su edifici o muri di sostegno in pietra che vengono controllati regolarmente.